

SITUACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

ÚSEK 2 - ČÁST 3 - LEVÁ STRANA



LEGENDA

	TRVALE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	NAVŘZENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	ZÁBOR V KOMUNIKACI

SITUACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

ÚSEK 2 - ČÁST 3 - PRAVÁ STRANA



OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 449/3
 602 00 Brno

ZHOTOVITEL: "DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"

		SOUŘADICOVÝ SYSTÉM: SUTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bv.v.	
VEDOUČÍ PROJEKTANT - HP	ING. PETR BUOK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MICHAELA GRÝCOVÁ		
VYPRACOVÁTEL			
KONTROLOVATEL	ING. MGR. JOSEF JANK		
KRAJ / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	JIHOMORAVSKÝ KRAJ / VRAHELÁNA, ZDÁREC, ŘIMOVÁN ÚJEZD U TIŠNOVA, DOLNÍ LOUČKY, PŘEDKLÁŠTĚŘI		
OBJEDNATEL - INVESTOR	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje		
NÁZEV AKCE	II/389 HB-KR. VYSOČINA - ZDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY	DATAUM	04/2024
	ÚSEK 2, km 11,517 - 12,973	FORMÁT	12x44
		MĚŘÍTKO	1:1000
		STUPĚŇ	PDP5
		ZAK. ČÍSLO	240013
NÁZEV PŘÍLOHY:	KM 11,517 - 12,973 - ČÁST 3	Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
			06.2

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 04A7FF952CE0FD63427CFCF86FD94D4E1A8368FCDC5296E309B9FCB09F488E57

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov, epodatelna@tisnov.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

10.9.2024

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Svída Viktor