

SITUACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

ÚSEK 2 - ČÁST 4 - LEVÁ STRANA



**LEGENDA**

	TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	NAVŘZENÉ PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
	ZÁBOR V KOMUNIKACI

SITUACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ

ÚSEK 2 - ČÁST 4 - PRAVÁ STRANA



OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
	Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno

ZHOTOVITEL	"DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021"
------------	-------------------------------------

		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.	
VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. PETR BUJOK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MICHAELA GRÝCOVÁ		
VYPRACOVAL			
KONTROLOVAL	ING. MGR. JOSEF JANÍK		
KRAJ / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	JIHOMORAVSKÝ / VRATISLÁVKA, ZDÁREC, ŘÍKONÍN, ÚJEZD U TIŠNOVA, DOLNÍ LOUČKY, PŘEDKLÁŠTĚŘÍ		
OBJEDNATEL, INVESTOR	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje		
NÁZEV AKCE:	II/389 HB-KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY	DATUM	04/2024
	ÚSEK 2, km 11,517 - 12,973	FORMÁT	8xA4
		MĚŘÍTKO	1:1000
		STUPEŇ	PDPS
		ZAK. ČÍSLO	240013
NÁZEV PŘÍLOHY:	KM 11,517 - 12,973 - ČÁST 4	Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
			06.2

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.  
Vstupující dokument nebyl podepsán.

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** 05844EF6A76556AB66A6041DBEB479537713713B125E01D4038CC97D0D25F0AD

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

**Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Město Tišnov, nám. Míru 111, 66601 Tišnov, epodatelna@tisnov.cz

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

10.9.2024

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Svída Viktor